



REQUERIMENTO Nº 302/2025

**REQUER AO EXECUTIVO MUNICIPAL, POR
MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE,
INFORMAÇÕES QUANTO À MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DO BUEIRO LOCALIZADO NA
ESQUINA DA RUA MARABÁ COM RUA
MONTEIRO LOBATO, NESTE MUNICÍPIO.**

Senhor Presidente, Nobres Vereadores,

Nos termos regimentais, venho, por meio deste, **requerer, após a devida apreciação do Plenário**, que seja encaminhado ofício ao **Prefeito de Parauapebas, Aurélio Ramos de Oliveira Neto**, para que **informe a esta Casa de Leis**:

1. Se há previsão para a realização de serviços de manutenção e limpeza no bueiro localizado na esquina da Rua Marabá com a Rua Monteiro Lobato?
2. Quais medidas estão sendo adotadas para solucionar a situação, haja vista o acúmulo de resíduos e o mau cheiro relatados?
3. Se existe cronograma de manutenção periódica para os bueiros e dispositivos de drenagem dessa região?
4. Considerando a ausência de informações técnicas atualizadas, quais os motivos para a não execução dos serviços no bueiro até o momento e qual o prazo previsto pelo Executivo para o início das intervenções necessárias?

O objetivo deste requerimento é assegurar que o Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que forneça informações detalhadas sobre as ações planejadas ou em execução para o local, visto que as medidas de limpeza e manutenção do bueiro, influencia na segurança, mobilidade e a qualidade de vida da população afetada.

Parauapebas, 28 de novembro de 2025

SADISVAN DOS SANTOS PEREIRA
Vereador – PRD



JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento busca soluções para o bueiro situado na esquina da Rua Marabá com a Rua Monteiro Lobato apresenta desgaste visível em sua estrutura, resultando em problemas que se agravam com o passar dos meses. Comerciantes e moradores relatam que têm buscado auxílios aos órgãos competentes em busca de solução, porém recebem apenas promessas de reparo, sem qualquer ação efetiva até agora.

Diante dessa ausência de providências, a comunidade recorre aos representantes legislativos para que sejam formalmente solicitadas informações ao Executivo sobre a demora no conserto. É necessário compreender os motivos que impedem a realização imediata do serviço, bem como verificar se há falhas administrativas que justifiquem tal prolongamento.

A falta de manutenção adequada tem causado mau cheiro, transtornos à mobilidade e riscos a pedestres e motoristas, sobretudo durante períodos de chuva intensa. Assim, torna-se indispensável que o Executivo apresente esclarecimentos e informe sobre eventual cronograma de manutenção, garantindo segurança, salubridade e qualidade de vida à região.

Parauapebas, 28 de novembro de 2025

SADISVAN DOS SANTOS PEREIRA

Vereador – PRD