



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
GABINETE DO VEREADOR FREDERICO DAMACENA RIBEIRO SANÇÃO

INDICAÇÃO Nº 837/2025

**INDICA AO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL, QUE DETERMINE A
ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE O
SAAEP E A SEMOB NA
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DAS VIAS
PÚBLICAS APÓS REPAROS OU
CORTES NA REDE DE ÁGUA,
EVITANDO TRANSTORNOS E RISCOS
À POPULAÇÃO.**

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras.

Solicito que, após o cumprimento do rito regimental e a deliberação do Soberano Plenário desta Casa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Aurélio Ramos de Oliveira Neto, Prefeito Municipal de Parauapebas, que seja determinado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP), em parceria direta com a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), que toda intervenção realizada na rede de água, seja para manutenção, reparos, cortes ou substituições, seja seguida imediatamente da recomposição completa da via pública, evitando que ruas sejam deixadas com valas abertas, erosões, buracos e trechos danificados.

As intervenções recentes em diversos bairros têm deixado **extensos cortes ao lado do asfalto**, gerando:

- riscos para motoristas, motociclistas e ciclistas;
- perigo para pedestres, especialmente crianças;
- acúmulo de água e lama, favorecendo focos de doenças;
- desgaste prematuro do asfalto;
- prejuízo à mobilidade urbana e segurança da comunidade



JUSTIFICATIVA

A presente Indicação busca garantir maior eficiência, organização e segurança nas intervenções realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP) nas vias públicas do município. É recorrente que, após reparos, cortes ou manutenções na rede de água, as ruas fiquem com buracos, valas abertas, erosões e trechos irregulares, gerando diversos transtornos à população.

Essa situação compromete a mobilidade urbana, provoca riscos a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de causar prejuízos materiais decorrentes de possíveis acidentes. Em períodos chuvosos, esses locais tornam-se ainda mais perigosos, com acúmulo de água e lama, dificultando a circulação e prejudicando a segurança da comunidade.

Além dos riscos diretos, a falta de recomposição imediata do pavimento contribui para:

- deterioração acelerada do asfalto;
- formação de pontos de água parada;
- impacto negativo na paisagem urbana;
- sensação de abandono por parte do poder público.

Diante desse cenário, torna-se essencial que o SAAEP atue de forma integrada com a SEMOB, garantindo que toda intervenção realizada na rede de água seja acompanhada da recuperação completa da via, de forma imediata ou no menor prazo possível. Essa coordenação entre os órgãos evita retrabalhos, reduz custos futuros e assegura um serviço mais eficiente e completo à população.

Portanto, a presente Indicação é plenamente justificada, uma vez que atende a uma demanda legítima dos moradores e busca resguardar a segurança, a dignidade e a qualidade de vida da comunidade.

Parauapebas, 28 de novembro de 2025.

FREDERICO DAMACENA RIBEIRO SANÇÃO

Vereador – Partido Liberal