



MARCELO PARCERINHO

INDICAÇÃO № *332* /2020 – G.V.M.P.

PROTOCOLO

Câmara Municipal de Parauapebas Diretona Legislativa

Data: 21 1091200

Assinatura

DE 22 109 12020

*Presidente

INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SETOR DE VISTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA PRODUZIR CONTRA-PROVA DOS MEDIDORES DE ENERGIA DA REDE CELPA EM PARAUAPEBAS.

SENHOR PRESIDENTE, SENHORES VEREADORES, SENHORAS VEREADORAS,

Indico que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido Soberano Plenário desta casa, seja oficiado ao prefeito municipal **Darci José Lérmen**, sugerindo a criação de um setor com capacidade profissional e tecnológica, para fiscalizar e aferir os relógios de medição de energia da Celpa/Equatorial, produzindo contraprova nos relatórios da concessionária para sanar qualquer dúvida do consumidor.

Justificativa

A Equatorial tem ocupado o topo das reclamações por parte dos consumidores, que alegando entre outros problemas, relógio adulterado, medição de energia além do que se consumiu, e este setor seria dotado de capacidade técnica, com profissionais treinados pelo Inmetro para produzir contra prova nos equipamentos alvos de reclamações e considerando que conforme matéria anexo a esta indicação, a cada 10 relógios da Equatorial aferido pelo Inmetro, 9 apresentam defeitos, equivalente a 90 por cento, portanto é mais uma prova que precisa ser implantado este laboratório para aferição à vista do consumidor, conforme modelo do Inmetro.



S Socialismo e Liberdade

MARCELO PARCERINHO

Desta forma, apresento esta proposição e peço apoio dos nobres Pares na aprovação desta indicação para que o executivo tome as devidas providências na criação deste setor que será de extrema importância para a Municipalidade.

PARAUAPEBAS, 21 de setembro de 2020.

JOSÉ MARCELO ALVES FILGUEIRA VEREADOR



PSB Socialismo e Liberdade

MARCELO PARCERINHO



ANEXOS

Celpa tem 90% dos medidores reprovados em testes


A cada dez, nove apresentam defeito, segundo balanço do Imetro pará

Por: O Liberal Em 31 DE MAIO, 2014 - 07H07 - PARÁ

Facebook 15,6k TwitterGoogle+EmailCompartilhar

A cada dez medidores de energia elétrica aferidos pela Celpa, sob a supervisão do Instituto de Metrologia do Pará (Imetropará), nove apresentam defeito. No ano passado, 1.682 equipamentos foram testados pelos órgãos competentes, sendo que cerca de 90% deles foram reprovados. Os principais defeitos detectados são engrenagem serrada, aparelho com base de alumínio furada, bobina de potencial quebrada, solda defeituosa do equipamento e vestígios de aquecimento.

Nos últimos meses, o serviço de vistoria foi suspenso pela Celpa, o que resultou em um acúmulo de 19 mil medidores aguardando aferição. As verificações nos aparelhos que anteriormente eram feitas dentro da própria Celpa, em um laboratório modesto, a partir do próximo mês serão realizadas no Imetropará, já que o órgão recebeu ontem a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para aferição dos equipamentos.



Imetropará vai inaugurar novo laboratório para aferição à vista do consumidor (Foto: Ascom Inmetro)

O novo laboratório de aferição de medidores de energia do Imetropará tem capacidade para realizar duas mil verificações por mês. O local está equipado com duas bancadas e um total de dez posições para cada técnico. O espaço também tem duas bancadas individuais, sendo que em cada uma delas o consumidor vai poder





MARCELO PARCERINHO



acompanhar o teste do seu medidor. As bancadas adotam tecnologia de ponta, sendo que os servidores do órgão estão sendo capacitados para melhor utilizar as novas ferramentas.

A previsão é que o laboratório passe a operar no prazo de quinze dias. Ontem, uma equipe de técnicos do Inmetro do Rio de Janeiro esteve em Belém, para certificar o novo espaço. A primeira grande iniciativa do Imetropará, após a inauguração do laboratório, será realizar uma força tarefa, com o objetivo de reduzir o montante de 19 mil medidores em estoque, que aguardam a análise há vários meses.

Conforme avalia o presidente do Imetropará, Fabrizio Guaglianone, entre os principais benefícios do novo laboratório está o fato de o consumidor poder acompanhar as vistorias. "Isso representa transparência e credibilidade às verificações. Afinal, é grande a demanda de equipamentos a serem analisados", explicou. Ele diz ainda que o laboratório é pioneiro no Norte do Brasil em termos de modernidade nas instalações e equipamentos. "A partir de agora, todas as verificações de medidores serão feitas aqui no Imetropará. Entretanto, o trâmite para o consumidor continua sendo o mesmo. Caso ele queira solicitar uma vistoria no aparelho medidor, deve procurar a concessionária de energia elétrica", recomendou.

Comentários (4)

Classificar por: Data Classificação Última Atividade



Ana · 125 semanas atrás

Gente, não sei oq fazer, eu troquei meu padrão e a celpa instalou o medidor digital, no entanto meu consumo quase triplicou. Na conta do padrão antigo eu havia consumido no maximo 289, já agora com o padrão novo consta que consumi 890, um absurdo, penso ter algo de errado com o medidor, porem não sei quem procurar para ser feita a devida averiguação do caso. Não tenho confiança na empresa haja visto que o possível defeito esta a beneficiá-los. Por favor me ajudem!

Relatar

Responder



Adérito Ribeiro 233 semanas atrás

A Celpa, tem dado muito trabalho aos usuários. Aqui em minha residencia, trocaram o antigo pelo o "olhão", depois trocaram por um que é colocado no pátio, sendo que esse ultimo, servia para que controlassemso o consumo. Todos o usuario não pagava nada. Agora, estão colocando esse, que já apresente defeito. E o pior de tudo é que o usuário tem que PAGARo equipamento. ou melhor é EMPURRADO GUELA ABAIXO ao usuário. Agora, melhoria de 'prestação de serviço, NECA, NECA!...Tudo tá a mesma merda!...

Relatar

Responder

2 respostas · ativo 87 semanas atrás



Adérito Ribeiro 232 semanas atrás



Socialismo e Liberdade

MARCELO PARCERINHO



Já se foi duas vezes na Celpa. Pois tal medidor não foi aceito para ligação, pois a ligação estava fora do padrão da CELPA. É claro que se alguém desse algum trocado, o funcionário iria efetuar a ligação. Tive que fazer nova instalação. Aí sim foi aceito. Se você está satisfeito com os trabalhos da CELPA que fique com sua satisfação. ok

Relatar

Responder



araujo · 233 semanas atrás

Vá atras do seu direito, pois se ficar só reclamando em site não adianta nada!